

Cink Spray matt

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Cink és epoxi-észter vegyület
Állag	Folyékony
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Kötési sebesség*	Teljes kötés és festhetőség 24 óra után
Száradási idő (23°, 50% RH)	Porszárz 10-15 perc, tapadásmentes 20-30 perc
Teljes szárazanyag tartalom	Kb. 46%
Illékony szerves vegyületek (VOC)	Kb. 54%
Hőállóság**	-30°C - + 350°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C - + 30°C
Kiadósság	Kb. 1,5 m ²

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Cink spray egy magas minőségű cink bevonat aeroszol kiszerezésben.

Jellemzők:

- Jól ellenáll mechanikus sérülésnek, dörzsölésnek és maródásnak
- Gazdaságos, hatékony, megbízható
- Alkalmas ponthegeztetéshez
- Jó elektromos vezető
- 98% cink tartalom

Alkalmazások:

- A katódos hatásnak köszönhetően rendkívül gazdaságos és hatékony
- Alkalmas karosszéria, ereszcsonornák, hegesztési kötések valamint ponthegeztetés bevonására
- Galvanizáló hatásának köszönhetően megvédi a cink, kezeletlen vas és acél felületeket a korróziótól

Csomagolás:

Szín: matt szürke

Kiszerezés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Alapfelületek:

Fémek, sérült fém felületek. Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, portól és zsírtól mentes. Használat előtt távolítsa el a rozsdát. Minden alapfelület esetén javasoljuk előzetes összeférhetőségi próba elvégzését.

Alkalmazás:

Alkalmazás előtt tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a laza részeket, festékmaradványokat. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Hordja fel a felületre kb. 20 cm távolságból, mindig 2 rétegben. A második réteg felhordása előtt várjon legalább 2 órát. Átfesthető 24 óra múlva.

Munkavédelmi javaslat:

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés:

Használat után fejjel lefelé tartva tartsa nyomva a szórófejet legalább 3 másodpercen keresztül, amíg csak hajtógáz távozik, ezzel megelőzve a szelep beszáradását.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.